



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, 5

тел: (3012) 21-26-80, e-mail: post-mchs-gu@yandex.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г. УЛАН-УДЭ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, 3,

Тел/факс: (3012) 21-32-20, E-mail: ogpn-gd@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 153 / 1 / 87

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Бурятский республиканский индустриальный техникум», зарегистрированному по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, 28А (ИНН 0326481349, ОГРН 1080327001149)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение Распоряжения главного государственного инспектора г. Улан-Удэ Республики Бурятия по пожарному надзору Брянского Д.И. № 153 от «11» сентября 2018 г., ст.ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с

“ 14 ” сентября 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2ч

“ 10 ” октября 20 18 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность 2,5

“ 11 ” октября 20 18 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин. Продолжительность 3,5

проведена внеплановая, выездная проверка Главным государственным инспектором г. Улан-Удэ Республики Бурятия по пожарному надзору подполковником внутренней службы Брянским Дмитрием Ивановичем, государственным инспектором г. Улан-Удэ по пожарному надзору майором внутренней службы Суриковой Ириной Николаевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Зданий, помещений, территорий Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Бурятский республиканский индустриальный техникум», расположенных по адресам: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, 28А, ул. Воронежская, 4, 5, ул. Тракторная, 5, ул. Тракторная 1п

(Ф.И.О. инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с руководителем АХЧ ГБПОУ «Бурятский республиканский индустриальный техникум» Дыленовым Владимиром Иннокентьевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений всех зданий техникума: ул. Гагарина, 28А, ул. Воронежская, 4, 5, ул. Тракторная, 5, ул. Тракторная 1п	п.21 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.	03.06.2019	
2.	Не обеспечено дублирование сигнала систем автоматической пожарной сигнализации о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	п.61 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г., ч. 7 ст.83 Федерального закона №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	03.06.2019	
Ул. Тракторная, 5				
3.	Находится в нерабочем состоянии автоматическая пожарная сигнализация в помещениях учебного корпуса.	п.61 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.	03.06.2019	
4.	Находится в нерабочем состоянии автоматическая пожарная сигнализация в помещениях мастерских, столярной мастерской.	п.61 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.	03.06.2019	
5.	На путях эвакуации частично отсутствует аварийное эвакуационное освещение. (лестничные клетки здания учебного корпуса)	ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.105, п. 7.104 СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»	03.06.2019	
6.	Отсутствует второй эвакуационный выход из здания мастерских	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.13 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	03.06.2019	
7.	Отсутствуют на дверях лестничных клеток уплотнения в притворах в учебном корпусе.	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности",	03.06.2019	

		п.6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»		
Ул. Гагарина, 28 «А»				
8.	Отсутствуют на дверях лестничных клеток уплотнения в притворах в учебном корпусе, в здании общежития.	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	03.06.2019	
9.	На путях эвакуации частично отсутствует аварийное эвакуационное освещение. (лестничные клетки здания учебного корпуса)	ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.105, п. 7.104 СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»	03.06.2019	
10.	На путях эвакуации частично отсутствует аварийное эвакуационное освещение. (поэтажные коридоры общежития.)	ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.105, п. 7.104 СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»	03.06.2019	
11.	Не соответствует требованиям ширина эвакуационного выхода с учебного корпуса (фактически ширина 0,7м при требуемой 1,2м).	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	03.06.2019	
12.	Отсутствует второй эвакуационный выход со 2-го этажа здания мастерских (кабинет иностранных языков)	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.13 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	03.06.2019	
13.	Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в подвальном помещении общежития.	ст.ст. 4,5,6, ст.ст. 54, 83 ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, НПБ 110-03 табл. 3 п. 38, СП 5.13130.2009 таб. А.1 п. 9	03.06.2019	
14.	Предъявленные документы, не подтверждают соответствие требованиям пожарной безопасности покрытия пола(линолеум), на путях эвакуации, в коридоре учебного корпуса 1,2,3 этажей.	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» Табл.,3, 28 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	03.06.2019	
Ул. Воронежская, 4,5				
15.	Не отделены между собой соответствующими ограждающими конструкциями с нормируемы-	ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Техни-	03.06.2019	

	ми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами помещения слесарной мастерской (класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.1) и помещения общежития (класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.2) по ул. Воронежская, 4.	ческий регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.ст. 4,5,6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и помещений»		
16.	Не соответствует требованиям ширина и высота эвакуационных выходов в общежитии по ул. Воронежская, 4.	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	03.06.2019	
17.	Предъявленные документы, не подтверждают соответствие требованиям пожарной безопасности покрытия пола(линолеум) на путях эвакуации на 1,2,3 этажах общежития.	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» Табл.,3, 28 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	03.06.2019	
18.	Предъявленные документы, не подтверждают соответствие требованиям пожарной безопасности покрытия пола(линолеум) на путях эвакуации 2,3 этажах учебного корпуса.	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» Табл.,3, 28 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	03.06.2019	
Ул. Тракторная, 1 «П»				
19.	Прибор Автоматической пожарной сигнализации расположен в помещении без круглосуточного пребывания в нем дежурного персонала.	п. 13.14.5, 13.14.12 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические Нормы и правила проектирования.	03.06.2019	
20.	Не определены категории по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класс зоны.	п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	03.06.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Государственный инспектор
г. Улан-Удэ по пожарному надзору
Сурикова И.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«11» октября 2018 г.



Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Директор ГБПОУ «Бурятский республиканский
индустриальный техникум» Белоусов А.Е.

(должность, фамилия, инициалы)

«11» октября 2018 г.

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по РБ – (3012) 39-99-99